

MOTOPLASTIC, S.A.

Molí de la sal, 1 - 08400 Granollers (Barcelona) SPAIN

Tel. 34 93 849 06 33 - Fax 34 93 849 09 88

info@puig.tv

www.puig.tv



En las revisiones del vehículo es conveniente efectuar también el mantenimiento de apriete de toda la tornillería del carenabris, especialmente los tornillos que fijan éste al vehículo.

Gracias por su atención.

It would be convenient to re-tight the windshield screws, specially the ones that are fixed to the motorcycle, whenever you maintain the vehicle.

Thanks for your attention.

ID.	DESCRIPCIÓN		QTY.
1	Pantalla transparente	Clear windshield	1
2	Soporte metálico con pie inclinado	Metal support	1
3	Soporte de plástico	Plastic support	2
4	Arandela de plástico	Plastic washer	2
5	Tornillo M6x12 para rosca a plástico	M6x12 screw to tight into plastic	2
6	Arandela de plástico	Plastic washer	2
7	Tornillo Allen M8x25	M8x25 screw Allen	2
8	Tuerca M6 grafilada	M6 nut	2
9	Caperuza plana tuerca M8	M8 nut cover	2
10	Ribete de goma	Rubber trim	1
11	Casquillo Ø13xØ8,5x12	Ø13xØ8,5x12 arrowhead	2
12	Fuelle de goma	Rubber bellows	2
13	Arandela plana Ø8	Ø8 washer	2
14	Tornillo M8x30	M8x30 screw	2
15	Caperuza para tornillo M8	M8 screw cover	2
16	Tuerca M8	M8 nut	2
17	Caperuza para tuerca M8	M8 nut cover	2
18	Tapón Tornillo	Screw cap	4

INSTRUCCIONES DE MONTAJE CARENABRÍS
WINDSHIELD MOUNTING INSTRUCTIONS

HONDA SCOPY SH 50-100c.c.

Mod.: T.G.
Ref.: 0092

